



Porsche sta controllando il servofreno di circa 2500 nuove Macan

28/05/2014

Porsche sta controllando il servofreno di circa 2500 nuove Macan consegnate prevalentemente ai clienti in Europa. I controlli di qualità interni della fabbrica hanno verificato che nella fase iniziale di produzione ci possa essere stato qualche isolato caso di danneggiamento al servofreno durante il suo montaggio. In ogni caso la funzionalità del sistema frenante risponde ai requisiti di legge.

Tutti i possessori delle Macan da controllare saranno contattati direttamente dai Centri Porsche di riferimento. Il check dell'auto, naturalmente gratuito, durerà pochi minuti. Gli altri modelli Porsche non sono interessati da questa azione.

Link Collection

Link to this article

<https://newsroom.porsche.com/it/ppdb/2014/05/porsche-sta-controllando-il-servofreno-di-circa-2500-nuove-macan.html>

Media Package

<https://pmdb.porsche.de/newsroomzips/45222889-d77d-4066-b614-1c752aea02a3.zip>